



Ordering spares / Ersatzteil - Regelung / Pièces de rechange / Parti di ricambio / Lista de recambios / Onderdelen bestellen (NL/B) **/ Κωδικοί Ανταλλακτικών / Bestilling af reservedele / Beställning av reservdelar / Bestilling av reservedeler / Резервни части / Запчасти / Części zapasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezerves daļas / Náhradní díly / Náhradné diely / Yedek parça siparişi / Nadomestni deli**


XX = AA, AD, ...


1 - B 961718 XX
2 - B 960473 XX
3 - B 961438 XX
4 - B 961374 NU
5 - A 861156 NU
6 - B 961728 NU
7 - A 962708 XX
8 - B 961596 NU
9 - B 960583 XX
10 - A 964520 NU
11 - A 962991 XX
12 - A 963600 NU
13 - B 961119 XX
13a - B 962046 NU (XG)





B D235 XG







B D235 ..

CERAPLAN

01.2026 / B565139




B D234 ..




FSC MIX Paper FSC® C149187
PAP

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium
www.idealstandard.com



P	bar	0,5 — MAX. 10	1 — 5	Q (3 bar)
T	°C	MAX. 80	40 — 65	l/min: 5



P			0	1	2	3	4	5
			°C	°C	°C	°C	°C	°C
0,3 MPa 3 bar	50°C	15°C	50	49	44	40	35	33
	65°C	15°C	65	63	57	50	44	40
	85°C	15°C	85	83	74	64	56	50

