

Austauschanleitung RV-Set inklusive Dichtringe

BIOCAT KS 1500
BIOCAT KS 3000
BIOCAT KS 4000
BIOCAT KS 6000



Warnung

Dieses Symbol weist auf eine Information hin, deren Nichtbeachtung zu umfangreichen Sachschäden führen kann. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten.



Warnung

Sämtliche Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sind zu beachten.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung, der geltenden Vorschriften oder einer nicht bestimmungsgemäßen Benutzung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Risiko trägt allein der Anwender / Betreiber.

Die BIOCAT Kalkschutzanlage muss vor Durchführen von Arbeiten von der **Strom- und Wasserversorgung** getrennt werden.

Bei Missachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages (Lebensgefahr).



Verbrühungsgefahr!

Heißwasseraustritt in den Ablauftrichter bei Rückspülung.








Hinweis


Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an den WATERCryst Kundendienst:

kundendienst@watercryst.com

AT +43 5232 20602 - 204






DE +49 2129 3475755 - 204







Lieferumfang

A	1x		Rückflussverhinderer
B	1x		Überströmer
C	1x		O-Ringe für T-Stück (28x2,5 + 58x2,5 EPDM)
D	1x		Sicherungsring
E	2x		Flachdichtung
F	1x		Tube mit Schmierstoff



O-RINGE DÜNN MIT
SCHMIERMITTEL BENETZEN





Watercryst Wassertechnik GmbH & Co. KG

Elsa-Brandström-Str. 31, D 42781 Haan
Tel. +49 2129 3475 -755

Niederlassung Österreich

Messerschmittweg 26
A 6175 Kematen in Tirol
Tel. +43 5232 20602 - 0
Fax. +43 5232 20602 – 250

office@watercryst.com, www.watercryst.com